

1 Deze huizen in Brummen krijgen in 2024 grootonderhoud

Brummen		
complex 1311 - 15 woningen	Karekietstraat 3 t/m 25, Troelstralaan 26 t/m 30	Project coördinator Veluwonen: Alfons van de Vlag Uitvoerend bedrijf: Lenferink
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Vervangen isolerende begalzing waar nodig	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1312 - 24 woningen	Kampweg 33 t/m 39, Mezenstraat 23 t/m 25, Thorbeckestraat 38 A t/m 38 B, Vinkenstraat 6 t/m 30, Zwaluwstraat 2 t/m 16	Project coördinator Veluwonen: Alfons van de Vlag Uitvoerend bedrijf: Lenferink
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Vervangen isolerende begalzing waar nodig	

2 Deze huizen in Brummen krijgen in 2024 grootonderhoud

	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1314 - 104 woningen	De Savornin Lohmanstraat 1 t/m 15, Heemskerkstraat 2 t/m 24, J.H.A. Schaperstraat 1 t/m 29, Jhr. Ruys de Beerenbrouckstraat 10 t/m 26, Kampweg 79 t/m 117, Piersonstraat 2 t/m 18, Schaepmanstraat 27 t/m 39, Talmastraat 10 t/m 36, Thorbeckestraat 49 t/m 61	Project coördinator Veluwonen: Alfons van de Vlag Uitvoerend bedrijf: Lenferink
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1333 - 10 woningen	De Dele 36 t/m 54	Project coördinator Veluwonen: Gerben Schats Uitvoerd bedrijf: Van Asselt
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Herstel balkons en galerijen	

3 Deze huizen in Brummen krijgen in 2024 grootonderhoud

	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1339 - 14 woningen	De Egge 2 t/m 14, De Wanne 1 t/m 13	Project coördinator Veluwonen: Gerben Schats Uitvoerd bedrijf: Van Asselt
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Vervangen isolerende beglazing waar nodig	
	Vervangen bitumen dakbedekking	
	Vervangen goten en hemelwaterafvoeren	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1340 - 2 woningen	De Egge 22 t/m 28	Project coördinator Veluwonen: Gerben Schats Uitvoerd bedrijf: Van Asselt
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	

Deze huizen in Brummen krijgen in 2024 grootonderhoud

	Eenmalig aanbrengen draadglas bergingen	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1348 - 10 woningen	Pinksterbloem 2 t/m 10 A	Project coördinator Veluwonen: Gerben Schats Uitvoerd bedrijf: Van Asselt
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Herstel balkons en galerijen	
	Vervangen boeidelen en daklijsten	
	Vervangen bitumen dakbedekking	
	Vervangen goten en hemelwaterafvoeren	
	Vervangen dakramen, vensters (velux)	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1352 - 33 woningen	Graaf van Limburg Stirumplein 17 t/m 49	Project coördinator Veluwonen: Gerben Schats Uitvoerd bedrijf: Van Asselt

Deze huizen in Brummen krijgen in 2024 grootonderhoud

	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Herstel balkons en galerijen	
	Herstel bitumen dakbedekking	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	
complex 1357 - 29 woningen	Goudzuring 17 t/m 23, Morgenster 20 t/m 30 Poelruit 1 t/m 37	Project coördinator Veluwonen: Gerben Schats Uitvoerd bedrijf: Van Asselt
	Buitenschilderwerk	
	Controle hang- en sluitwerk (sloten)	
	Reparatie geveltimmerwerk	
	Herstel gevelvoegwerk incidenteel grote gebreken	
	Vervangen bitumen dakbedekking	
	Herstel gemeenschappelijke achterpaden/pleinen	